

1. 火災事故名： 静岡熱川温泉 ホテル大東館火災
2. 火災発生日時：1986/2/11 午前2時10分頃
3. 火災の発生状況：

11日午前2時過ぎ、熱川温泉にあるホテル大東館の別館「山水」（木造3階建て788m²）の1階パントリーのコンロから出火し、火災報知器が切断されていたために、気づくのが遅れ、木造の古い建物であったために、あっという間に建物全体に展炎していった。

このため、当時の宿泊客26名中23名が死亡し、従業員1名もなくなる大惨事であった。ホテル大東館は、収容人数400名と大きな旅館であるのに、夜間の防火管理体制は2名でおこなっていたことも避難誘導が遅れた原因である。

4. 犠牲者： 死者24名
5. 火災の原因： コンロの火
6. 火災の写真：



7. 詳細報告書：消防防災博物館 火災情報