



お客様の危機管理と違法をサポートする・・・

**サンコー防災株式会社**

## 磐梯熱海温泉 磐光ホテル火災

1969年2月5日21:00過ぎ出火。

福島県郡山市磐梯熱海町にて、強風注意報が発令されている中発生。 磐光パラダイス（RC造

3F 7, 197m<sup>2</sup>）、 磐光ホテル（RC造4F 7, 085m<sup>2</sup>）、 レストハウス（RC造

2F 1, 228m<sup>2</sup>）を焼失し、 死者30名、 負傷者41名という大惨事となった。

出火の原因は、金粉ショーの演出道具として控え室に用意されていたベンジンを浸したタイ松が、

傍にあったストーブの熱で引火したというもの。出火直後は客に知らせずにダンサーたちだけで

消火を試みたが失敗した。 観客は、火炎をみて初めて火災に気づき、避難した。 折からの強風

と、屋根の一部が壊れてそこから風が入り込んだということ、 建物が冬場の暖房で乾燥状態に

あったことから、火は想像を絶するスピードで瞬く間に燃え広がった。

このホテルは、郡山市の中心部から西方16キロにある最大の総合レジャー施設で、 団体観光

ツアーの人気ホテルだった。しかし、増築に次ぐ増築で内部が迷路のようになっており、 また、

火災報知機は度々の誤報で、ベル停止状態であった。 また、非常口の殆どが針金等で開かなく

なるようにしていた。これらの防災上の不備と、異常な速さの延焼速度により、 出火時間はま

だ夜の9時であったにもかかわらず、このように多数の犠牲者を出すこととなった。

なお、この火災の刑事責任については、1978年1月24日に仙台高裁にて、「防火管理者としての一般的職責を怠った」として、磐光ホテル総務課長に禁固2年、執行猶予2年の司法判決が下った。

- 栃木県・川治プリンス火災 1980年11月20日 PM3:30 頃出火
- 静岡県・大東館「山水」火災 1986年2月11日 AM1:35 頃出火
- 千代田区・ホテルニュージャパン火災 1982年2月8日 AM3:30 頃出火
- 群馬県・水上温泉 菊富士ホテル火災 1966年3月11日 AM3:20 頃出火
- 福島県・磐梯熱海温泉 磐光ホテル火災 1969年2月5日 PM9:00 頃出火
- 愛知県・ビジネスホテル白馬火災 1978年6月15日 AM2:00 頃出火
- 兵庫県・有馬温泉池坊満月城ホテル火災 1968年11月2日 AM2:40 頃出火
- 山形県・蔵王温泉観光ホテル火災 1983年2月21日 AM3:30 頃出火